第一季成果報告

計畫名稱:「110年度臺中港區環境調查監測分析第1次後續擴充」

計畫執行單位:三普環境分析股份有限公司

監測期程:民國 111 年 01 月 01 日起至 111 年 03 月 31 日止

1. 監測執行期間、監測位置及內容

監測類別	監測項目	監測位置	監測時間
		1. 台中發電廠大門前附近	
		2. 19 號碼頭	
	懸浮微粒(含 TSP、PM ₁₀ 、	3. 臨港路與北堤路交叉口	1. 111/1/14-18
空氣品質	PM _{2.5})、二氧化硫、氮氧化物	4. 45 號碼頭南側	111/1/25-30
(一般測點)	(NO、NO ₂)、一氧化碳、臭氧、	5. 中突堤(棧埠處舊址)	2. 111/2/19-28
	風速、風向、溫度、濕度	6. 觀光遊憩商業區	3. 111/3/20-29
		7. 台電西側填方區附近	
		8. 南堤路近 W13 碼頭附近	
		1. 西一碼頭	
	揮發性有機物之種類及濃度	2. 西四及西五碼頭間	111/1/11
揮發性有機		3. 西七碼頭	
物(VOCs)		1. 西一碼頭	
	瞬間(實際作業期間)檢測	2. 西四及西五碼頭間	111/1/11
		3. 西七碼頭	
		1. 台 17 線與 136 線道交叉口	111/3/20
噪音	一般噪音	2. 臨海路與北堤路交叉口	111/3/21
		3. 中二路與中橫一路交叉口	111/0/00
交通量	交通量調查	中二路與中橫一路交叉口1處	111/3/20
	一 机 品 立 及 任 柘 品 立 () 人 一 虎 丧		111/3/21
水平風機噪	一般噪音及低頻噪音(含一處背景調查,四處需同時監測)、振	1. 南堤路附近各指定4處	111/2/28
音振動	京嗣旦,四处而问时监例)、孤	1. 的火焰的过台相及 4 处	111/2/20
	到 311		

2. 監測結果簡述

監測項目	初	步	調	查	結	果
空氣品質	已稅污染物工人,所以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以	分, 堤路近 45 號 份皆符合空氣 物品及/或運	碼頭南側細懸 品質標準。 輸車輛易產生	1.狀污染物部 揚塵時,建	B分皆符合空 議維護單位2	氣品質標準。 E時灑水抑制
空氣品質揮發性有機物	已完成第一季本季揮發性有高,採樣期間次為醚類,西	機物 24 小時 之揮發性有相	幾物物種組成	分布,西七	碼頭以芳香族	<u></u>

監測項目	初	步	調	查	結	果
	酮類。經由本言	十畫之審視與言	調查發現臺	中港西碼頭區	5設有油品.	及化學品儲
	槽,其卸載、則	宁運石油化學品	,皆可能產生	揮發性有機	物排放與逸	散,因此臺
	中港西碼頭區的	力倉儲業為揮發	性有機物的	主要來源。		
室內空氣品質	預訂4月執行。					
	已完成本季道路	3 噪音調查作業	۰			
噪音	「台 17 線與 13	6線道交叉口	」、「臨海路與	與北堤路交叉	」及「中二	路與中橫一
赤 日	路交叉口」路口	三處於噪音值:	均符合第四数	類管制區緊鄰	8 公尺(含)	以上之道路
	音量標準。					
交通量	已完成本季交通	1量調查作業。				
文地里	「中二路與中槓	肯一路交叉口」	路口平日與	假日交通量用	及務水準皆,	為A級。
水平風機噪振	全頻噪音部分均	门符合第四類管	制區緊鄰 8	公尺(含)以上	之道路音量	量標準 。
八十八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八	振動部份均符合	日本振動規制	法第二種基	準值。		
海域水質	預訂5月執行。					
陸域水質	 預定5月執行。					
1至43.77 貝						
陸域生態						
海域生態	預定6月進行」	_半年生態調查	0			

空氣品質監測結果彙整表

		二氧	化硫	二氧	化氮	一	化氮	氮氧化	上合物	一氧	化碳	臭	氧	泉	終淨微制		風		氣	溼
監測コ	項目		O_2		O_2	N			O_x	C		(PM _{2.5}	速	風向	溫	度
單位	 位	pp	m	pp	om	pp	m	pp	m	pp	m	pp		μg/m ³						
位置	項目 採樣 日期	日平均值	最時中值	日平均值	最中省值	日平均值	最中省值	日平均值	最時一	最小平值	最時中省	最多 時 均	最時中值	24 小 時 值	日平均值	24 小 時 值	m/s	16 方位	°C	%
南堤路近	111/01/17	0.001	0.002	0.009	0.014	0.004	0.006	0.013	0.019	N.D.<0 .23	0.3	0.037	0.043	78	44	10	6.0	東北	17.5	89.1
W13碼頭附 近	111/02/21	0.001	0.002	0.021	0.041	0.004	0.006	0.025	0.045	0.5	0.5	0.033	0.038	53	32	9	4.0	北北東	15.1	86.8
	111/03/21	0.001	0.003	0.009	0.014	0.005	0.009	0.014	0.020	0.5	0.6	0.052	0.061	111	56	18	3.5	北北東	20.8	85.6
	111/01/28	0.002	0.002	0.004	0.008	0.004	0.006	0.009	0.013	0.4	0.4	0.039	0.042	111	39	8	5.2	北北東	17.9	90.1
中突堤 (棧埠處舊址)	111/02/25	0.002	0.003	0.017	0.030	0.004	0.007	0.021	0.032	0.6	0.6	0.042	0.048	147	48	19	3.8	北北東	17.8	83.4
	111/03/25	0.002	0.002	0.017	0.052	0.006	0.010	0.023	0.056	0.7	1.0	0.054	0.073	166	46	19	2.9	南南西	26.0	84.6
	111/01/27	0.001	0.002	0.005	0.009	0.006	0.011	0.011	0.019	0.4	0.5	0.045	0.052	71	45	13	5.3	北北東	19.9	90.8
臨港路與北 堤路交叉口	111/02/24	0.002	0.002	0.013	0.022	0.005	0.006	0.018	0.027	0.4	0.5	0.042	0.044	168	46	16	5.7	東北	15.0	78.5
	111/03/24	0.002	0.003	0.015	0.028	0.007	0.016	0.022	0.035	0.5	0.7	0.041	0.048	89	48	16	2.0	北北東	19.6	86.5
	111/01/16	0.002	0.004	0.010	0.026	0.004	0.008	0.014	0.030	0.3	0.5	0.055	0.060	248	67	26	4.3	北北東	19.3	84.3
台電西測填方區附近	111/02/20	0.001	0.002	0.012	0.020	0.004	0.006	0.016	0.023	0.4	0.5	0.043	0.044	94	28	15	7.1	東北	11.9	89.3
	111/03/20	0.001	0.002	0.013	0.019	0.005	0.007	0.018	0.024	0.5	0.5	0.056	0.061	108	57	29	2.8	北	22.6	85.4
空氣品	質標準		0.075				0.1			9	35	0.06	0.12		100	35				

註1:監測數值不符合空氣品質標準者,以粗體陰影底線表示。

空氣品質監測結果彙整表

ut val	エロ	二氧	化硫	二氧	化氮	一氧	化氮	氮氧化	七合物	一氧	化碳	臭	氧	懸	浮微米	<u></u>	n u	7.	E vm	证点
監測コ	貝 目	S	O_2	N	O_2		O	N	O_x	C		C		TSP	PM_{10}	PM _{2.5}	風速	風向	乳温	溼度
單位	位	pp	m	pp	m	pp	m	pp	m	pp	m	pp	m	$\mu g/m^3$	$\mu g/m^3$	$\mu g/m^3$				
位置	項目 採樣 日期	日平均值	最高 中均 值	日平均值	最高 時均值	日平均值	最高 平均	日平均值	最高 中均值	最高 8小 時項值	最高 時均值	最高 8 中 均值	最高 平均 值	24 小 時 值	日平均值	24 小 時 值	m/s	16 方位	°C	%
	111/01/14	0.002	0.003	0.015	0.024	0.004	0.007	0.019	0.027	N.D.<0.23	0.3	0.043	0.047	180	46	20	3.9	北北東	16.6	69.4
45 號碼頭南	111/02/27	0.002	0.003	0.016	0.035	0.006	0.011	0.022	0.046	0.8	1.0	0.058	0.069	236	73	48	2.2	北	18.8	84.2
	111/03/18	0.002	0.003	0.013	0.018	0.005	0.014	0.019	0.031	0.6	0.8	0.057	0.070	131	42	21	3.2	北北東	22.1	78.3
	111/01/25	0.001	0.002	0.008	0.014	0.005	0.010	0.013	0.022	0.5	0.5	0.038	0.050	79	45	13	4.0	北北東	19.5	90.3
觀光遊憩商 業區	111/02/22	0.001	0.002	0.014	0.023	0.004	0.005	0.018	0.026	0.4	0.5	0.048	0.049	87	30	5	7.8	北北東	14.5	83.3
	111/03/23	0.001	0.002	0.009	0.015	0.004	0.006	0.013	0.020	0.4	0.4	0.038	0.041	47	15	7	4.6	北北東	15.0	86.0
	111/01/29	0.002	0.002	0.003	0.006	0.004	0.006	0.006	0.012	0.4	0.4	0.038	0.039	41	24	4	6.3	北北東	17.0	90.8
19 號碼頭	111/02/26	0.001	0.002	0.019	0.038	0.004	0.006	0.023	0.043	0.7	0.8	0.047	0.063	114	65	24	2.9	北北東	18.8	83.6
	111/03/26	0.001	0.002	0.015	0.024	0.005	0.006	0.020	0.029	0.5	0.6	0.059	0.061	57	29	12	3.7	北北東	21.5	84.4
	111/01/15	0.002	0.004	0.014	0.025	0.004	0.008	0.018	0.028	0.3	0.4	0.060	0.070	166	64	23	3.5	東北	18.6	82.0
台中發電廠 大門前附近	111/02/19	0.001	0.002	0.014	0.018	0.002	0.003	0.017	0.020	0.4	0.5	0.041	0.044	104	34	18	7.1	北北東	14.2	82.4
	111/03/15	0.002	0.004	0.011	0.018	0.005	0.006	0.015	0.024	0.5	0.6	0.059	0.061	115	48	22	3.1	北	22.8	84.5
空氣品	質標準		0.075				0.1			9	35	0.06	0.12		100	35				

註1:監測數值不符合空氣品質標準者,以粗體陰影底線表示。

揮發性有機物監測結果彙整表

採樣分析日期	採樣日期: 111.01				期:110.01.13-110.01.1	14					
	分析方法:NIEA.	A/15.15B	單位: ppbC								
與採樣地點	;		採樣地點	採樣地點:臺中港							
分析項目:											
揮發性有機物		瞬時採樣			24小時採樣						
Compound	西一碼頭	西四及西五碼頭	西七碼頭	西一碼頭	西四及西五碼頭	西七碼頭					
烷類											
甲基硅烷	9.49	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.					
2, 2-二甲基戊烷	N.D.	N.D.	N.D.	1.74	N.D.	N.D.					
2, 4-二甲基戊烷	N.D.	N.D.	N.D.	2.16	N.D.	N.D.					
3, 3-二甲基戊烷	N.D.	N.D.	N.D.	9.56	N.D.	N.D.					
2, 3-二甲基戊烷	N.D.	N.D.	N.D.	1.5	N.D.	N.D.					
3-甲基己烷	N.D.	N.D.	N.D.	11.38	N.D.	N.D.					
烯類											
甲基環戊二烯	10.32	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.					
芳香族類											
甲苯	N.D.	4.48	N.D.	N.D.	19	25.58					
醇類											
乙醇	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	3.64					
醚類											
甲醚	N.D.	4.56	N.D.	3.63	N.D.	N.D.					
乙烯基甲醚	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	22.66					
酮類											
丙酮	N.D.	N.D.	N.D.	11.44	N.D.	N.D.					
炔類											
氣乙炔	13.04	12.66	N.D.	1.1	N.D.	N.D.					
其他											
N, N, O-三乙酰羧胺	N.D.	6.53	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.					
丁腈	N.D.	N.D.	12.02	N.D.	N.D.	N.D.					
Total concentration	32.85	28.23	12.02	42.51	19.00	51.88					

道路環境噪音監測結果彙整表

監測地點	監測日期	La	L 晚	L &
中二路與中橫一路交叉口	111/3/20	68.8	63.8	59.7
中二路與中橫一路交叉口	111/3/21	75.2	67.3	62.0
台 17 線與 136 縣道交叉口	111/3/20	75.4	70.2	68.8
台 17 線與 136 縣道交叉口	111/3/21	74.9	70.0	67.8
臨海路與北堤路交叉口	111/3/20	73.6	68.2	66.5
臨海路與北提路交叉口	111/3/21	75.3	68.9	69.4
第四類管制區緊臨 8m (之道路環境音量法規		76	75	72

註 1.環境音量標準資料來源:行政院環境保護署環署空字第 0990006225D 號令 (2009.01.21)。 註 2.以<u>粗體陰影底線</u>表示監測值超出環境音量標準。

交通流量調查彙整表

		人地加里明旦为	C E TC							
		111/3/21(平日)								
		上午尖峰小時交	通量 (PCU)	下午尖峰小時交	通量 (PCU)					
路段名稱		及服務2	K準	及服務	水準					
		上午尖峰流量	服務水準	下午尖峰流量	服務水準					
		(時段)	风游小牛	(時段)	瓜沥小干					
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	往東	49 (11:00)	A	135 (21:00)	A					
往北(梧棲港);往南(西	往西	121 (11:00)	A	147 (12:00)	A					
碼頭)及往東(台17);往 西(三井園區)交叉口	往南	627 (07:00)	A	645 (14:00)	A					
ロ(二/ 国世/ 又へ 1	往北	555 (08:00)	A	587 (16:00)	A					

交通流量調查彙整表

		111/3/21 (假日)								
		上午尖峰小時交	通量 (PCU)	下午尖峰小時交通量 (PCU						
路段名稱		及服務2	K準	及服務水準						
		上午尖峰流量	服務水準	下午尖峰流量	服務水準					
		(時段)	加汾小平	(時段)	服務小牛					
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	往東	60.5 (11:00)	A	356.5 (15:00)	A					
往北(梧棲港);往南(西	往西	251 (11:00)	A	326 (12:00)	A					
碼頭)及往東(台17);往 西(三井園區)交叉口	往南	285 (10:00)	A	484.5 (16:00)	A					
口(一月图世)又入口	往北	200 (10:00)	A	371 (15:00)	A					

水平風機噪音振動監測結果彙整表

	L =(2 分鐘)						L _F (2 分鐘)				Lv = (2 分鐘)			
日期	單位:dB(A)					單位:	dB(A)		單位:dB					
	地點1	地點2	地點3	地點4	地點1	地點2	地點3	地點4	地點1	地點2	地點3	地點4		
111/2/28	68.2	67.8	71.6	65.9	54.7	58.6	53.6	56.0	48.5	41.2	52.2	49.8		
法規標準/	· ·	四類管 5			第四	四類管	制區(日	間)	第	二種區	域(日月	間)		
振動基準		7	6			4	7		70					

- 註1: 地點1: 第一台風機下方, 地點2: 全部風機中間, 地點3: 第一台風機外40公尺處(背景), 地點4:2台 風機中央對面40公尺處。
- 註 2:噪音管制區劃定作業準則,依據「行政院環境保護署環署空字第 0980078181 號令 (98.09.04)」。
- 註 3: 環境管制標準,依據「行政院環境保護署環署空字第 1020065143 號令 $(102.08.05)_{_\circ}$
- 註 4:20 Hz 至 200 Hz 噪音管制標準值如下:
 - 1. 當整體音量日間或晚間超過五十分貝(dB(A))或夜間超過四十分貝(dB(A))時,採噪音增量管制,風力發電機組運轉時期噪音增量不得超過背景音量五分貝(dB(A))
 - 2. 經限期改善之風力發電機組,於複查時在室內關窗且噪音發生原運轉時之全頻噪音測量結果,若未逾開 窗且噪音發生源關閉時之音量,視為完成改善。

改善方式應視實際需求採音源改善、傳播路徑阻隔及受體改善等。

註 5:所謂第1種區域,約相當於我國噪音管制區之第1類及第2類管制區,第2種區域則相當於我國噪音管制區之第3類及第4類管制區。背景振動量測之振動指數為垂直加速度,測量值以dB為單位。又依Tonndorf等之見解,當環境振動值低於3.6×10⁻⁵ m/sec (51dB)時,此環境為可接受的,不致產生心理的影響。目前我國尚未訂有環境振動品質標準。